




SEBRA TILBAGEKALDER BABY GYM

Esbjerg den 22. november 2021



Sebra Interiør ApS tilbagekalder med øjeblikkeligt varsel, aktivitetscenteret Baby Gym fra forbrugerne - artikelnumre 300530015 og 3005306 - batchnummer: 106398, 2357, 2356, 2250, 2073, da snorene, som aktivitetslegetøj hænger i, kan gå fra hinanden, hvorved trælegetøj kan falde af aktivitetscenteret med risiko for små dele/kugler. Små dele/kugler kan udgøre en alvorlig kvælningssrisiko for små børn.

Batchnummeret fremgår i samlingen mellem de to buer.

Produktet har været på markedet siden april 2018 og er solgt via Sebras forhandlere - butikker og webshops, primært i Europa. Har du købt produktet, skal du omgående fjerne det fra dit barn, og kontakte den forhandler, du har købt produktet hos. Sebra har kontaktet de forhandlere, som har solgt produktet og salg af produktet er stoppet. Ligeledes er produktionen stoppet.

Sebra Interiør ApS
Sallingsundvej 10
6715 Esbjerg N
Danmark
Info@sebra.dk

Baggrund for den frivillige tilbagekaldelse

Hos Sebra er produktkvalitet og -sikkerhed af største betydning, hvilket har givet anledning til den frivillige tilbagekaldelse. Sebra har i november måned modtaget en henvendelse fra en opmærksom forælder, som har oplevet at snorene, som aktivitetslegetøj hænger i, begyndte at gå fra hinanden, hvorved forskellige trædele faldt af aktivitetscenteret. Baby Gym havde i dette tilfælde været brugt til ét barn uden problemer, men var nu fundet frem til det næste barn i familien og her blev forælderen opmærksom på problemet.

Til trods for at Baby Gym blandt andet har bestået træprøvninger og lever op til de gældende sikkerhedsstandarder (legetøjssikkerhedsdirektiv 2009/48/EC) for legetøj til børn under 3 år, så valgte Sebra alligevel at igangsætte en undersøgelse på baggrund af ovenstående hændelse.

Det viser sig, at snoren som er valgt til produktet, et stærkt materiale, som også bliver brugt til bjergbestigningsudstyr, bør udskiftes ca. hvert 3 år for at bibeholde sin holdbarhed og styrke. Udsat for sollys kan holdbarheden forkortes. En ny Baby Gym bør derfor ikke fejle noget, men den kan efter en årrække, eller ved uheldsmæssig påvirkning af sollys, komme til at udgøre et sikkerhedsproblem.